



SURFACE PREPARATION PRODUCTS



# CASE HISTORY

## 輸出用ポンプハウジングの修復



### DATE

June 2012

### CUSTOMER

VR Foundries

### CORTEC® REPRESENTATIVE

CORTEC Corrosion Solutions India Pvt

### DISTRIBUTOR

Vertex Corrotech Solutions Pvt Ltd

### LOCATION

Coimbatore, India

### PRODUCTS

VpCI-426  
VpCI-419  
VpCI-369N5

### PROBLEM

協力会社から約 100 台のポンプハウジングが顧客に送られましたが、防錆剤を塗布していないため、部品に大量の錆が発生していました。顧客は部品をすぐに輸出する必要があり、錆を取り除くためにコーテックに連絡をしました。

### APPLICATION

VpCI-426 錆取り剤をポンプハウジングにブラシ塗布し、規定時間放置し、錆落を確認してから、水洗いで除去した錆を洗い流します。次に希釈した VpCI-419 で中和作業を行い、最後に、長期油性防錆剤の VpCI-369N5 を塗布して、以後の保管時の錆を防ぎました。



## CONCLUSION

作業は 48 時間以内に完了し、コーテック製品の性能とテクニカルアドバイスにより、顧客の信頼をさらに高め、顧客が満足される解決策を提供しました。



コーテック防錆製品に関しては日本国内唯一のコーテック社認定テクニカルアドバイザーへご用命ください。



株式会社ネクサスCT  
TEL : 045-353-8337  
FAX : 045-353-8338  
cortec-hp@nexus-ct.co.jp  
<http://www.nexus-ct.co.jp>  
この資料は 株式会社ネクサスCT が翻訳しています。